



El camionero estaba cerrando la parte trasera de su camión después de haber cargado paquetes en la plataforma.



En lugar de enganchar la grapa que sujeta la barra horizontal en la que cierran las puertas de la Tauliner, la deja posada sobre un saliente, mientras el continúa con el cierre del camión.



El transportista, desde el suelo tensa las cadenas que sujetan las paredes laterales del camión.



Durante esa maniobra la barra horizontal se escapa del soporte en el que estaba posada y cae girando 90° sobre su visagra, impactando fuertemente contra la cabeza del trabajador.

**!!!!El CASCO DE SEGURIDAD minimizó el impacto y evitó lesiones graves al trabajador!!!!**



**RECUERDA en CELSA los transportistas siempre deben llevar:**



**Sin los EPI's no se permitirá cargar**