

Arcelor Mittal

Alerta de Salud y Seguridad

Hechos y Descripción :

El viernes 23 de mayo a las 12:30 ha volcado camión de transporte de chatarra durante la operación de descarga de desechos en el depósito de chatarra superior. El conductor del camión resultó ileso . Él tenía el cinturón de seguridad abrochado en el momento del accidente.

Cronología:

- 1 . El conductor del camión coloca el camión para proceder a descargar .
- 2 . El conductor del camión empezó a levantar el volquete para la descarga de desechos . Se dio cuenta de que el disparador no ` t se levantan correctamente y miró torcido . En este momento un cuarto de la carga ya había descargado .
- 3 . Dejó el volquete y le pidió ayuda desde el inspector de chatarra.
- 4 . Se vuelve a colocar el camión y levantó el volquete nuevo. El inspector señaló que el volquete estaba retorcido y procedió a anular la operación .
- 5 . El vehículo dispone de un sistema de seguridad instalado que hace que el volquete subir antes de empezar a bajar. En este momento el camión volcó .

V1 . 04 de julio 2011

Alerta de Salud y SeguridadAlerta de Salud y Seguridad Página 2 de

Fotografías y Dibujos:





Otros factores de contribución conocidos hasta la fecha :

- El vehículo dispone de un volquete de aluminio y cilindros hidráulicos .
- El conductor del camión declaró que la chatarra se compactó durante la operación de carga .
- Paquetes de chatarra estaban atrapados en la parte delantera de la volquete .

Acciones inmediatas (primera respuesta) :

- El conductor fue asistido por el servicio médico .
- El camión fue levantado por dos grúas móviles .